

Procédés de Fabrication I - IGI

Chapitre 1. Introduction

22 septembre 2023

Programme : Introduction

Généralités

Définitions, classification

Objectifs et structures

Historique

Défis pour l'ingénieur

1.1.1 Motivation - société

Importance et rôle de la production dans la société

- *'To live well, a nation must **produce** well'*

Dertouzos et al., 1989

- *'Unless, we as a nation consider **manufacturing** as important as fundamental science, health, social programs, and national security, we will not be able to generate the resources necessary to pay for our investments in these factors which contribute to our standard of living'* *J. Finnie, Chairman of the Unit Manufacturing Process Research Committee, US National Research Council, 1995*
- *'There are only three means to generate wealth in the economy agriculture, mining and **manufacturing**. Everything else is just promoting good conditions for these activities and redistributing the money in some way'* *David Dornfeld, speech on innovation and sustainability*
- *'Advanced **manufacturing**, the idea of optimizing the way we are producing things, seems to be the only way to maintain the sustainability of the economy and of the lifestyle in our industrialized countries'* *David Dornfeld, speech on innovation and sustainability*

1.1.1 Motivation - société

Importance et rôle de la production dans la société

- *'To live well, a nation must **produce** well'*

Dertouzos et al., 1989

- *'Unless, we as a nation consider **manufacturing** as important as fundamental science, health, social programs, and national security, we will not be able to generate the resources necessary to pay for our investments in these factors which contribute to our standard of living'* *J. Finnie, Chairman of the Unit Manufacturing Process Research Committee, US National Research Council, 1995*
- *There are only three means to generate wealth in the economy agriculture, mining and **manufacturing**. Everything else is just promoting good conditions for these activities and redistributing the money in some way'* *David Dornfeld, speech on innovation and sustainability*
- *'Advanced **manufacturing**, the idea of optimizing the way we are producing things, seems to be the only way to maintain the sustainability of the economy and of the lifestyle in our industrialized countries'* *David Dornfeld, speech on innovation and sustainability*

1.1.2 Motivation - économie

Importance économique de la production :

- *La production reste la colonne vertébrale des pays industrialisés :*
 - *elle représente environ 25% du produit intérieur brut (PIB) des pays industrialisés (PIB),*
 - *elle représente environ 40% du prix de revient d'un produit, les autres 60% correspondant essentiellement aux coûts de matière, de développement et de marketing.*

Importance concurrentielle de la production :

- *Plus que les innovations apportées au produit lui-même, les améliorations des technologies de production sont difficiles à détecter et longues à imiter.*

1.1.2 Motivation - économie

Importance économique de la production :

- *La production reste la colonne vertébrale des pays industrialisés :*
 - *elle représente environ 25% du produit intérieur brut (PIB) des pays industrialisés (PIB),*
 - *elle représente environ 40% du prix de revient d'un produit, les autres 60% correspondent essentiellement aux coûts de matière, de développement et de marketing.*

Importance concurrentielle de la production :

- *Plus que les innovations apportées au produit lui-même, les améliorations des technologies de production sont difficiles à détecter et longues à imiter.*

1.1.2 Motivation - économie

Importance économique de la production :

- *La production reste la colonne vertébrale des pays industrialisés :*
 - *elle représente environ 25% du produit intérieur brut (PIB) des pays industrialisés (PIB),*
 - *elle représente environ 40% du prix de revient d'un produit, les autres 60% correspondent essentiellement aux coûts de matière, de développement et de marketing.*

Importance concurrentielle de la production :

- *Plus que les innovations apportées au produit lui-même, les améliorations des technologies de production sont difficiles à détecter et longues à imiter.*

1.1.2 Motivation - économie

Importance économique de la production :

- *La production reste la colonne vertébrale des pays industrialisés :*
 - *elle représente environ 25% du produit intérieur brut (PIB) des pays industrialisés (PIB),*
 - *elle représente environ 40% du **prix de revient** d'un produit, les autres 60% correspondent essentiellement aux coûts de matière, de développement et de marketing.*

Importance concurrentielle de la production :

- *Plus que les innovations apportées au produit lui-même, les améliorations des technologies de production sont difficiles à détecter et longues à imiter.*

1.1.2 Motivation - économie

Importance économique de la production :

- *La production reste la colonne vertébrale des pays industrialisés :*
 - *elle représente environ 25% du produit intérieur brut (PIB) des pays industrialisés (PIB),*
 - *elle représente environ 40% du prix de revient d'un produit, les autres 60% correspondent essentiellement aux coûts de matière, de développement et de marketing.*

Importance concurrentielle de la production :

- *Plus que les innovations apportées au produit lui-même, les améliorations des technologies de production sont difficiles à détecter et longues à imiter.*

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la matière brute à une pièce plus complexe à l'aide d'outils et d'énergie.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
<i>- métal</i>	<i>- moule d'injection</i>	<i>- mécanique</i>	<i>- clavier d'ordinateur</i>
<i>- polymère</i>	<i>- électrode EDM</i>	<i>- électrique</i>	<i>- tasse à café</i>
<i>- céramique</i>	<i>- plaqu. de coupe</i>	<i>- chimique</i>	<i>- prothèse osseuse</i>
<i>- ...</i>	<i>- ...</i>	<i>- pneumatique</i>	<i>- moule d'injection</i>
<i>- ...</i>	<i>- ...</i>	<i>- thermique</i>	<i>- électrode EDM</i>

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la **matière brute** à une pièce plus complexe à l'aide d'outils et d'énergie.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
- métal	- moule d'injection	- mécanique	- clavier d'ordinateur
- polymère	- électrode EDM	- électrique	- tasse à café
- céramique	- plaqu. de coupe	- chimique	- prothèse osseuse
- ...	- ...	- pneumatique	- moule d'injection
- ...	- ...	- thermique	- électrode EDM

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la *matière brute* à une pièce plus complexe à l'aide d'*outils* et d'énergie.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
- métal	- moule d'injection	- mécanique	- clavier d'ordinateur
- polymère	- électrode EDM	- électrique	- tasse à café
- céramique	- plaqu. de coupe	- chimique	- prothèse osseuse
- ...	- ...	- pneumatique	- moule d'injection
- ...	- ...	- thermique	- électrode EDM

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la *matière brute* à une pièce plus complexe à l'aide d'*outils* et d'*énergie*.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
- métal	- moule d'injection	- mécanique	- clavier d'ordinateur
- polymère	- électrode EDM	- électrique	- tasse à café
- céramique	- plaqu. de coupe	- chimique	- prothèse osseuse
- ...	- ...	- pneumatique	- moule d'injection
- ...	- ...	- thermique	- électrode EDM

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la *matière brute* à une *pièce plus complexe* à l'aide d'*outils* et d'*énergie*.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
- métal	- moule d'injection	- mécanique	- clavier d'ordinateur
- polymère	- électrode EDM	- électrique	- tasse à café
- céramique	- plaqu. de coupe	- chimique	- prothèse osseuse
- ...	- ...	- pneumatique	- moule d'injection
- ...	- ...	- thermique	- électrode EDM

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la *matière brute* à une *pièce plus complexe* à l'aide d'*outils* et d'*énergie*.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
- métal	- moule d'injection	- mécanique	- clavier d'ordinateur
- polymère	- électrode EDM	- électrique	- tasse à café
- céramique	- plaqu. de coupe	- chimique	- prothèse osseuse
- ...	- ...	- pneumatique	- moule d'injection
- ...	- ...	- thermique	- électrode EDM

1.2.1 Définition : Procédé de Production

Définition

Un procédé de production est une opération de transformation qui permet de passer de la *matière brute* à une *pièce plus complexe* à l'aide d'*outils* et d'*énergie*.

<i>Mat. brute :</i>	<i>Outils :</i>	<i>Energie :</i>	<i>Pièces compl. :</i>
- métal	- moule d'injection	- mécanique	- clavier d'ordinateur
- polymère	- électrode EDM	- électrique	- tasse à café
- céramique	- plaqu. de coupe	- chimique	- prothèse osseuse
- ...	- ...	- pneumatique	- moule d'injection
- ...	- ...	- thermique	- électrode EDM

Attention

- Les opérations d'assemblage (vissage, rivetage, sertissage, clipage, soudage, brasage, collage ...) ne sont pas considérées comme des procédés de production.
- Les traitements thermiques, les revêtements ... sont considérés comme des opérations de transformations mais pas comme des procédés de production.

1.2.2 Classification des procédés de production

Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement de matière** :
 - i) le fraisage, l'électro-érosion,
 - ii) l'usinage électro-chimique.....
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) l'empilage plastique, le frittage,
 - ii) le forgeage, l'estrié,
 - iii) l'emboutissage.....
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout de matière sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) l'impression 3D (SLA, FDM, SLS)

1.2.2 Classification des procédés de production

Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement** de matière :
 - i) le fraisage, l'électro-érosion,
 - ii) l'usinage électro-chimique.....
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) l'injection plastique, la fonderie.
 - ii) le forgeage, l'extrusion.
 - iii) l'emboutissage.....
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout** de matière **sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) l'impression 3D (SLA, FDM, SLS)

1.2.2 Classification des procédés de production

Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement** de matière :
 - i) le fraisage, l'électro-érosion,
 - ii) l'usinage électro-chimique.....
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) l'injection plastique, la fonderie.
 - ii) le forgeage, l'extrusion.
 - iii) l'emboutissage
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout** de matière **sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) l'impression 3d (SLA,FDM,SLS)

1.2.2 Classification des procédés de production

Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement** de matière :
 - i) le fraisage, l'électro-érosion,
 - ii) l'usinage électro-chimique.....
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) l'injection plastique, la fonderie.
 - ii) le forgeage, l'extrusion.
 - iii) l'emboutissage
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout** de matière **sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) l'impression 3d (SLA,FDM,SLS).

1.2.2 Classification des procédés de production

Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement** de matière :
 - i) le fraisage, l'électro-érosion,
 - ii) l'usinage électro-chimique.....
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) l'injection plastique, la fonderie.
 - ii) le forgeage, l'extrusion.
 - iii) l'emboutissage
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout** de matière **sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) l'impression 3d (SLA,FDM,SLS).

1.2.2 Classification des procédés de production

Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement** de matière :
 - i) le fraisage, l'électro-érosion,
 - ii) l'usinage électro-chimique.....
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) l'injection plastique, la fonderie.
 - ii) le forgeage, l'extrusion.
 - iii) l'emboutissage
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout** de matière **sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) l'impression 3d (SLA,FDM,SLS).

1.2.2 Classification des procédés de production


Les proc. de prod. se répartissent en trois classes essentielles :

- Les procédés de production **ablatifs** où la pièce est fabriquée par **enlèvement** de matière :
 - i) *le fraisage, l'électro-érosion,*
 - ii) *l'usinage électro-chimique.....*
- Les procédés de production **replicatifs** où la pièce est fabriquée par **ajout/déformation** de matière dans/sur un **outil de forme** qui a une **forme dédiée** et qui entre en contact avec la pièce.
 - i) *l'injection plastique, la fonderie.*
 - ii) *le forgeage, l'extrusion.*
 - iii) *l'emboutissage*
- Les procédés de production **additifs** où la pièce est fabriquée par un **ajout** de matière **sans utilisation d'outil de forme**.
 - i) *l'impression 3d (SLA,FDM,SLS).*

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des **proc. de production**.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'**outillage spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des **proc. de production**.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'**outillage spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des *proc. de production*.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'**outillage spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'*opérations de transformation*.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des *proc. de production*.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'*outillage spécifique* comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des proc. de production.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage **spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des *proc. de production*.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage *spécifique* comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des proc. de production. Elles constituent (une partie de) la **chaîne de procédés** nécessaires à fabriquer le produit.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage *spécifique* comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des proc. de production. Elles constituent (une partie de) la **chaîne de procédés** nécessaires à fabriquer le produit.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage **spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des proc. de production. Elles constituent (une partie de) la **chaîne de procédés** nécessaires à fabriquer le produit.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage **spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.




- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des proc. de production. Elles constituent (une partie de) la **chaîne de procédés** nécessaires à fabriquer le produit.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage **spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.2.3 Combinaison des procédés

Chaînes de transformations et chaînes de procédés

- La fabrication d'une pièce finie requiert généralement une séquence d'opérations de transformation.



- Cette séquence est la **chaîne de transformations** pour le produit considéré.
- Parmi ces opérations certaines sont des proc. de production. Elles constituent (une partie de) la **chaîne de procédés** nécessaires à fabriquer le produit.
- On considère les procédés nécessaires à fabriquer l'outillage **spécifique** comme des parties intégrantes de la chaîne de procédés pour une pièce donnée.

1.3.1 Objectifs du cours

L'étudiant devra :

- posséder une *vue d'ensemble* des principaux procédés de production
- connaître les *caractéristiques et limites* des procédés les plus courants
- comprendre la *relation étroite* entre *conception* du produit, *choix des matériaux* et choix des *procédés de production*

1.3.1 Objectifs du cours

L'étudiant devra :

- posséder une *vue d'ensemble* des principaux procédés de production
- connaître les *caractéristiques et limites* des procédés les plus courants
- comprendre la *relation étroite* entre *conception* du produit, *choix des matériaux* et choix des *procédés de production*

1.3.2 Procédés de fabrication - IGI II

Programme du cours :

Chap.	Sujet	<i>périodes</i>
1 :	<i>Introduction</i>	1
2 :	<i>Comportement mécanique des matériaux</i>	12
Travail écrit		2
3 :	<i>Procédés de formage</i>	5
4 :	<i>Procédés de fonderie</i>	5
Travail écrit		2
5 :	<i>Usinage conventionnel et non conventionnel</i>	5
Total		32

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (machine à vapeur, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (électricité)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (électronique/informatique)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (internet, monde virtuel)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. martelage *or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. découpage, brasage *argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. forgeage *fer, laiton*
 - 600 à 800 forgeage, soudage par forgeage, acier
 - ≈ 1450 nouvelles technologies de fonderie
 - ≈ 1750 1^{ère} révolution industrielle (*machine à vapeur, textiles*)
 - ≈ 1801 concept de pièces interchangeables (*Eli Whitney*)
 - ≈ 1870 2^{ème} révolution industrielle (*électricité*)
 - ≈ 1930 outils en carbures de tungstène
 - ≈ 1950 électroérosion
 - ≈ 1960 solidification orientée, monocristaux
 - ≈ 1970 soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser
 - ≈ 1970 3^{ème} révolution industrielle (*électronique/informatique*)
 - ≈ 1990 prototypage rapide, fabrication additive
 - ≈ 2015 4^{ème} révolution industrielle ? (*internet, monde virtuel*)
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage **fer**, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (machine à vapeur, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (électricité)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (électronique/informatique)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (internet, monde virtuel)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, **acier***
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (machine à vapeur, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (électricité)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (électronique/informatique)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (internet, monde virtuel)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (machine à vapeur, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (électricité)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (électronique/informatique)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (internet, monde virtuel)*
-

▶ La guerre de cent ans, Jeanne d'Arc, les canons et les boulets en fonte

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles **technologies de fonderie***
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 **1^{ère} révolution industrielle (machine à vapeur, textiles)**
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 **2^{ème} révolution industrielle (électricité)**
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 **3^{ème} révolution industrielle (électronique/informatique)**
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 **4^{ème} révolution industrielle ? (internet, monde virtuel)**
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de **pièces interchangeables** (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

▶ Eli Whitney

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. martelage or, cuivre, fer météoritique
 - 4 à 3000 B.C. découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain
 - 2 à 1000 B.C. forgeage fer, laiton
 - 600 à 800 forgeage, soudage par forgeage, acier
 - ≈ 1450 nouvelles technologies de fonderie
 - ≈ 1750 1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)
 - ≈ 1801 concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)
 - ≈ 1870 2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)
 - ≈ 1930 outils en carbures de tungstène
 - ≈ 1950 électroérosion
 - ≈ 1960 solidification orientée, monocristaux
 - ≈ 1970 soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser
 - ≈ 1970 3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)
 - ≈ 1990 prototypage rapide, fabrication additive
 - ≈ 2015 4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. martelage or, cuivre, fer météoritique
 - 4 à 3000 B.C. découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain
 - 2 à 1000 B.C. forgeage fer, laiton
 - 600 à 800 forgeage, soudage par forgeage, acier
 - ≈ 1450 nouvelles technologies de fonderie
 - ≈ 1750 1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)
 - ≈ 1801 concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)
 - ≈ 1870 2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)
 - ≈ 1930 outils en carbures de tungstène
 - ≈ 1950 électroérosion
 - ≈ 1960 solidification orientée, monocristaux
 - ≈ 1970 soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser
 - ≈ 1970 3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)
 - ≈ 1990 prototypage rapide, fabrication additive
 - ≈ 2015 4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. martelage or, cuivre, fer météoritique
 - 4 à 3000 B.C. découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain
 - 2 à 1000 B.C. forgeage fer, laiton
 - 600 à 800 forgeage, soudage par forgeage, acier
 - ≈ 1450 nouvelles technologies de fonderie
 - ≈ 1750 1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)
 - ≈ 1801 concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)
 - ≈ 1870 2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)
 - ≈ 1930 outils en carbures de tungstène
 - ≈ 1950 électroérosion
 - ≈ 1960 solidification orientée, monocristaux
 - ≈ 1970 soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser
 - ≈ 1970 3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)
 - ≈ 1990 prototypage rapide, fabrication additive
 - ≈ 2015 4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.4.1 Historique

Bref historique :

- 5 à 4000 B.C. *martelage or, cuivre, fer météoritique*
 - 4 à 3000 B.C. *découpage, brasage argent, bronze, plomb, étain*
 - 2 à 1000 B.C. *forgeage fer, laiton*
 - 600 à 800 *forgeage, soudage par forgeage, acier*
 - ≈ 1450 *nouvelles technologies de fonderie*
 - ≈ 1750 *1^{ère} révolution industrielle (**machine à vapeur**, textiles)*
 - ≈ 1801 *concept de pièces interchangeables (Eli Whitney)*
 - ≈ 1870 *2^{ème} révolution industrielle (**électricité**)*
 - ≈ 1930 *outils en carbures de tungstène*
 - ≈ 1950 *électroérosion*
 - ≈ 1960 *solidification orientée, monocristaux*
 - ≈ 1970 *soudage plasma, faisceau électrons, découpage laser*
 - ≈ 1970 *3^{ème} révolution industrielle (**électronique/informatique**)*
 - ≈ 1990 *prototypage rapide, fabrication additive*
 - ≈ 2015 *4^{ème} révolution industrielle ? (**internet, monde virtuel**)*
-

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser** l'énergie et les ressources,
 - limiter la pollution et assurer la durabilité,
- **Accélérer** le développement
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la réduction de la durée de vie des produits et affronter la globalisation des marchés,
- **Maintenir (augmenter)** la qualité et la fiabilité du produit
 - pour maintenir sa compétitivité
- **Proposer** des produits personnalisés
 - pour répondre aux souhaits/besoins des clients (domaine du luxe, domaine médical)

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser l'énergie et les ressources**,
 - limiter la pollution et assurer la **durabilité**,
- **Accélérer le développement**
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la réduction de la durée de vie des produits et affronter la globalisation des marchés,
- **Maintenir (augmenter) la qualité et la fiabilité du produit**
 - pour maintenir sa compétitivité
- **Proposer des produits personnalisés**
 - pour répondre aux souhaits/besoins des clients (domaine du luxe, domaine médical)

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser** l'énergie et les ressources,
 - limiter la pollution et assurer la durabilité,
- **Accélérer le développement**
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la *réduction de la durée de vie des produits* et affronter la *globalisation des marchés*,
- **Maintenir (augmenter)** la qualité et la fiabilité du produit
 - pour maintenir sa compétitivité
- **Proposer** des produits personnalisés
 - pour répondre aux souhaits/besoins des clients (domaine du luxe, domaine médical)

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser** l'énergie et les ressources,
 - limiter la pollution et assurer la durabilité,
- **Accélérer** le développement
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la réduction de la durée de vie des produits et affronter la globalisation des marchés,
- **Maintenir (augmenter) la qualité et la fiabilité du produit**
 - pour maintenir sa **compétitivité**
- **Proposer** des produits personnalisés
 - pour répondre aux souhaits/besoins des clients (domaine du luxe, domaine médical)

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser** l'énergie et les ressources,
 - limiter la pollution et assurer la durabilité,
- **Accélérer** le développement
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la réduction de la durée de vie des produits et affronter la globalisation des marchés,
- **Maintenir (augmenter)** la qualité et la fiabilité du produit
 - pour maintenir sa compétitivité
- **Proposer des produits personnalisés**
 - pour répondre aux souhaits/besoins des *clients* (domaine du luxe, domaine médical)

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser** l'énergie et les ressources,
 - limiter la pollution et assurer la durabilité,
- **Accélérer** le développement
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la réduction de la durée de vie des produits et affronter la globalisation des marchés,
- **Maintenir (augmenter)** la qualité et la fiabilité du produit
 - pour maintenir sa compétitivité
- **Proposer** des produits personnalisés
 - pour répondre aux souhaits/besoins des clients (domaine du luxe, domaine médical)

Solutions possibles

Elles sont à chercher dans

- la **conception** : simplification et standardisation des pièces
- la **production** : diminution des opérations, sélection du meilleur procédé.

1.5.1 Défis à relever par les entreprises

Problématique actuelle

- **Economiser** l'énergie et les ressources,
 - limiter la pollution et assurer la durabilité,
- **Accélérer** le développement
 - réduire le temps de mise sur le marché afin de compenser la réduction de la durée de vie des produits et affronter la globalisation des marchés,
- **Maintenir (augmenter)** la qualité et la fiabilité du produit
 - pour maintenir sa compétitivité
- **Proposer** des produits personnalisés
 - pour répondre aux souhaits/besoins des clients (domaine du luxe, domaine médical)

Solutions possibles

Elles sont à chercher dans


- la **conception** : simplification et standardisation des pièces
- la **production** : diminution des opérations, sélection du meilleur procédé.

ANNEXES, TABLES ET BIBLIOGRAPHIE


Elements de sidérurgie

Minerai de fer :

hématite, magnétite, pyrite et sidérite




Hématite



magnétite



Pyrite




Sidérite



Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C (émission de CO₂) :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C (émission de CO_2) :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C (émission de CO_2 !) :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C (émission de CO_2 !) :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux




- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C (émission de CO_2 !) :*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le laitier.*

Elements de sidérurgie (suite)

Réduction du minerai (Fe_2O_3) :

hauts fourneaux



- *Le minerai de fer et le coke : du charbon sans impuretés (> 99.9% C) sont introduits par le gueulard.*
- *De l'air chaud est soufflé par dessous.*
- *La combustion du coke produit du monoxyde de carbone CO et élève la température.*
- *La réaction de réduction a lieu à environ 1000° C (émission de CO_2 !):*
$$\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3 \text{CO} \longrightarrow 2 \text{Fe} + 3 \text{CO}_2$$
- *Le fer pur s'écoule du creuset par le trou de coulée*
- *L'ajout de chaux CaO permet de purifier la production en concentrant les impuretés dans le **laitier**.*

◀ retour


Maîtrise de la fonderie (suite)



Maîtrise de la fonderie (suite)

Vers 1420 :

Amélioration des sables, masselottage



Maîtrise de la fonderie (suite)

Vers 1500 :

le boulet en fonte



Maîtrise de la fonderie (suite)

Vers 1500 :

le boulet en fonte



Maîtrise de la fonderie (suite)

1515 :

Bataille de Marignan



Maîtrise de la fonderie (suite)




◀ retour

Révolutions industrielles

Première révolution :


la machine à vapeur



Révolutions industrielles (suite)

Seconde révolution :


le moteur électrique



Pièces interchangeables Eli Whitney (1765-1825)

Guerre civile américaine :


1801



Pièces interchangeables Eli Whitney (1765-1825)

Guerre civile américaine :

1801



◀ retour

Révolutions industrielles (suite)

Troisième révolution :

l'informatique



Révolutions industrielles (suite)

Troisième révolution :

l'informatique



← retour

Révolutions industrielles (fin)

Quatrième révolution :

internet



